


Tájékoztató a textil termékekbe varrt vagy nyomott piktogramok jelentéséről.

1. MOSÁS		2. FEHÉRÍTÉS		3. SZÁRÍTÁS – GÉPI		4. SZÁRÍTÁS – TERMÉSZETES	
Piktogram	Leírás	Piktogram	Leírás	Piktogram	Leírás	Piktogram	Leírás
	95 °C-on mosható		Fehéríthető (bármilyen fehérítő használható)		Gépi szárítás lehetséges		Csöpögtetve szárítandó (akasztva)
	70 °C-on mosható		Klóros fehérítő használható		Alacsony hőfokon szárítható (max. 60 °C)		Fektetve szárítandó
	60 °C-on mosható		Nem fehéríthető		Normál hőfokon szárítható (max. 80 °C)		Árnyékban szárítandó
	50 °C-on mosható		Csak oxigénes fehérítő használható		Szárítógépben szárítani tilos		Árnyékban csöpögtetve szárítandó
	40 °C-on mosható						Árnyékban fektetve szárítandó
	30 °C-on mosható						Vállfán szárítható
	Kézi mosás (max. 40 °C)						
	Nem mosható						
	Kímélő program						
	Nagyon kímélő program						
				 Kontúr Reklám			

5. VASALÁS		6. VEGYTISZTÍTÁS	
Piktogram	Leírás	Piktogram	Leírás
	Magas hőfokon vasalható (max. 200 °C)		Vegytisztítás perklóretilénnel (és szénhidrogénekkal)
	Közepes hőfokon vasalható (max. 150 °C)		Kímélő vegytisztítás (perklóretilénnel)
	Alacsony hőfokon vasalható (max. 110 °C)		Vegytisztítás szénhidrogénekkal
	Nem vasalható		Kímélő vegytisztítás (szénhidrogénekkal)
	Gőzölni tilos		Nedves tisztítás
			Kímélő nedves tisztítás
			Nem vegytisztítható

MEGJEGYZÉSEK

- A piktogramok jelentése nem függ a ruhadarab anyagától, minden textilterméken azonos.
- A számok a maximális hőmérsékletet jelölik °C-ban.
- Az aláhúzás a mechanikai hatás csökkentését jelzi (kímélő program).
- Ha több utasítás is szerepel, mindig a legszigorúbb előírást kell követni.

FORRÁS / SZABVÁNY

A piktogramok a GINETEX (ISO 3758:2023) nemzetközi textilápolási jelrendszer szerintiek.

GINETEX

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR TEXTILE CARE LABELLING